
Zastanawiałem się czy warto pisać już sprawozdanie bo narazie nie wiele jeszcze zrobiłem, ale że pojawiają się wątpliwości to przy okazji będę mógł zadać pytania.


Pierwszym etapem budowy wg instrukcji dołączonej do dokumentacji Pasji jest budowa skrzynki mieczowej. Ja niestety jeszcze nie dorobiłem się tej tacicy, o której pisałem wcześniej, ale jeden z użytkowników "szkutnika" dał mi namiary na podobno dobry tartak niedaleko Siedlec. Trochę zwlekałem, ale że budowa w końcu ruszyła, będe musiał się tam w najbliższym czasie przejechać.

Zakupiłem za to sklejkę, więc mogłem coś już działać - zacząłem od dna. Projekt Pana Maderskiego bazuje na sklejkach 2.1mx1.2m. Arkusze dostępne u mnie w mieście miały wymiar 2.5m x 1.25m (chyba współczesny standard). Pojawił się więc dylemat, czy najpierw skleić dwa arkusze a potem trasować, czy najpierw wyciąć kawałki a potem kleić. Problem z pierwszą wersją jest taki, że moja szkutnia ma nie wiele ponad 4 metry długości i wynikowy arkusz sklejki długości 5m nie zmieści się wewnątrz. Postanowiłem więc najpierw wyciąć a potem łączyć.

Konstruktor w projekcie proponuje ukosowanie jak na rysunku poniżej.




Jakoś mnie to nie przekonało. Postanowiłem wykonać takie ukosowanie (podobne proponuje R. Werszko i jest to chyba dużo częściej stosowana wersja):



ni









Dopiero płatwę sterową będę szlifował dopiero po klejeniu obu warstw. Na razie jeszcze nie



Generalnie tyle zrobiłem na tą chwile;). Na razie niewiele ale cieszę się, że w końcu zacząłem



Joomla SEO powered by JoomSEF