

Witam,

Podczas renowacji jarzma steru okazało się, że nie ma kontra fału od płetwy sterowej. Dłuższą chwilę się zastanawiałem gdzie go poprowadzić i nic mądrego nie wymyśliłem, może właściciele Ramblerków pochwalą się zdjęciami jak to u Nich wygląda, albo odpowiedzą coś:]

Pozdrawiam

Marcin

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)